



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO:

ESCOLA VALDENI BATISTA DOS SANTOS



Ivan Gonçalves Pereira
Engenheiro Civil
CREA-BA Nº 052006120-9

AMÉRICA DOURADA – BA
SETEMBRO 2021

Relatório Fotográfico – Obra: ESCOLA VALDENI BATISTA DOS SANTOS

Povoado de Ipanema - América Dourada / BA


SETEMBRO/ 2021



IMAGEM 01: Vista frontal parte externa.
Arquivo do Autor 2021



IMAGEM 02: Vista lateral parte externa.
Arquivo do Autor 2021


Ivan Gonçalves Pereira
Engenheiro Civil
CREA-BA Nº 052006120-9

Relatório Fotográfico – Obra: ESCOLA VALDENI BATISTA DOS SANTOS

Povoado de Ipanema - América Dourada / BA

SETEMBRO/ 2021



IMAGEM 03: Área interna (Circulação).
Arquivo do Autor 2021



IMAGEM 04: Área interna (Sanitários).
Arquivo do Autor 2021


Ivan Gonçalves Pereira
Engenheiro Civil
CREA-BA Nº 052006120-9

Relatório Fotográfico – Obra: ESCOLA VALDENI BATISTA DOS SANTOS

Povoado de Ipanema - América Dourada / BA

SETEMBRO/ 2021



IMAGEM 05: Área externa (Salas e Cozinha).
Arquivo do Autor 2021



IMAGEM 06: Área externa (salas e cozinha).
Arquivo do Autor 2021.


Ivan Gonçalves Pereira
Engenheiro Civil
CREA-BA Nº 052006120-9

Relatório Fotográfico – Obra: ESCOLA VALDENI BATISTA DOS SANTOS

Povoado de Ipanema - América Dourada / BA

SETEMBRO/ 2021



Ivan Gonçalves Pereira
Engenheiro Civil
CREA-BA Nº 052006120-9