



Prefeitura de
CÂNDIDO SALES-BA
GOVERNO PRESENTE, GESTÃO EFICIENTE

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CÂNDIDO SALES


RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Creche tipo B - Proinfância

Cândido Sales, Ba

Caique das Virgens Oliveira
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 51978117-1


Setembro 2023




Pátio/Refeitório



Parte lateral da edificação que engloba salas técnicas, Lab. Informática, Sala de Leitura, pré-escola, entre outros.



Almoxarifado



Salas creche I

Caique das Virgens Oliveira
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 51978117-1




Estrutura do Castelo d'água.



Sala Creche II


Caique das Virgens Oliveira
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 51978117-1



Fundo da creche onde é necessário a construção de uma estrutura de contenção.




Sala Creche II – Problemas de infiltração devido o telhado avariado



Muro de contenção e ao lado a área necessária para construir o Solário previsto em projeto.



Fundo da área da creche




Patologia causada pela infiltração de água entre as salas da creche I e creche II



Pórtico do fundo do refeitório sem o revestimento cerâmico previsto em projeto.




Fundo da edificação onde é necessário a construção de uma estrutura de contenção e a do playground, previsto em projeto.



Área onde abrigará a estrutura de gás

Caique das Virgens Oliveira
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 51978117-1




Muro de contenção.



Caique das Virgens Oliveira
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 51978117-1

Refeitório frontal do refeitório sem acabamento cerâmico previsto em projeto.



Telhado de vidro todo danificado.



Parte do telhado danificado

Caique das Virgens Oliveira
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 51978117-1



Passagem de águas pluviais. Nenhuma das passagens possuem grelha de ferro fundido ainda.



Partes externas em revestimentos cerâmicos danificados.



Caixas de inspeção danificadas.



Bloco administrativo da creche.



Anfiteatro construído parcialmente.



Área dos sanitários parcialmente executada.

Caique das Virgens Oliveira
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 51978117-1



Tampa de caixa de inspeção



Frente da creche, onde o projeto prevê um estacionamento.



Sala técnica parcialmente executada.



Bloco de serviço, sem o quadro de energia, as fiações elétricas, sem vidros laminados nas

janelas.



Área da cozinha.



Área externo do bloco de serviço onde há carência das louças sanitárias, instalações hidráulicas, portas, vidros laminados, pavimentação.

Caique das Virgens Oliveira
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 51978117-1